الأمار الويديمة

بقايا

القصرالعناسي

في

(مع ٧ اشكال و٧٤ لوحة)

مطبعة الخكومة _ بنداد 1**970**

بقسا يا

(مع ٧ اشكال و٤٧ لوحة)

BIPLIOTHECA AI EXANDISINA 1950

القصر العباسى ني قلعة بنسداد

حالة القصر ، قبل الترميم

داخل قلعة بغداد ، في الزاوية الجنوبية الغربية منها ، ايوان قديم مزخرف الطاق ، من بقايا قصر عباسي ، يعرف بين الناس باسم «قصر المائمون» .

يتصل هـذا الايوان من طرفيه بسلسلة من الغرف والقاعات والمحازات، وتتعامد هذه السلسلة، في الجهة اليسرى من الايوان، بسلسلة ثانية، تنتهي بمجاز مزخرف وحجرة مزخرفة، تفوق زخرفتها سائر الزخارف الموجودة في الايوان، وجميع الزخارف المعلومة في العراق •

غير ان هذه الحجرة المزخرفة ــ مع مجازها البديع ــ كانت محرومة من المنافذ . وكان لايدخلها النور الطبيعي

الا من النّامة الحادثة في سقفها المتضعضع • ولهذا السب ، كان الوصول اليها يستلزم اجتياز دهاليز مظلمة طويلة ، مُخْهَرًا بعض الفوانيس والمصابيح . واما تميز انواع الزخارف التي تزين سقوفها والقسم الاعلى من جدرانها ، نكان من الامور المتعسرة جدا • ولذلك ، فان البعض من العلماء القليلين الذين دخلوا اليها ، وكتبوا عنها ، اعتبروها كر سردان، لا يتم الوصول اليه الا باجتياز بعض الإنفاق التي تمتد «تحت الارض» •


و بما ان دعامات وجدران هذه الحجرة المزخرفة ، كانت متضعضعة شديدا ، كما ان قسما من سقفها كان قد انهدم فعلا ، رائت مديرية الآثار القديمة _ في اواخر أينة ١٩٣٤ _ ان تقوم بالتعميرات اللازمة لصانتها ، والحدران المتصلة بها ، بقصد تقويتها و «توزيرها» ، غير انها عندما هدمت احد هذه الحدران ، رائت من خلفه بقايا مقر نصات مزخرفة ، هذه الحدران ، رائت من خلفه بقايا مقر نصات مزخرفة ، في منتهى الاتقيان والبداعة ، وعندما تتبعت آثار هذه البقر نصات ، لاجظت ان بلسلة القب التي تبتد بين هذه المحتربات ، لاجظت ان بلسلة القب التي تبتد بين هذه

الحجرة والأيوان تتصل بجدار مرخرف قديم ، كما فهمت ان القبة الكبيرة القائمة في الجهة اليمنى من الايوان ايضا تستند على حيطان مبنية امام جدران مزخرفة قديمة •

ولذلك ، قررت هدم جميع الغرف والحيطان المستحدثة ، لاظهار الجدران القديمة وتقويتها ، وباشرت في تنفيذ هذا القرار من فورها · كما رفعت جميع الانقاض المتراكمة ، التي كانت قد كونت طبقة سميكة ، لا يقل معدل ثخنها عن المتر ونصف المترافي معظم اقسامها · وبعد ذلك حفرت بعض المحلات ، فاظهرت بعض الاساسات العائدة الى الافسام المتهدمة ، فتوصلت بهذه الصورة الى معرفة مخطط القصر الاصلي وتقسيماته الداخلية ، معرفة اكيدة ·

(انظروا الى الشكل (١) في الصفحة ٤) ٠

كانت القلعة في العهد العثماني ثكنة للمدفعية ، وهذا القسم منها كان مذخرا للعتاد الحربية • ولا شك في ان استعمال البناية لمثل هذه الغاية كان قد استلزم سد بعض الابواب والمنافذ القديمة ـ عن طريقة بنائها ،



نارة بالآجر والجص ، وطورا بالآجر والطين روستحداث بعض الابواب والمنافذ ، عن طريق ثقب الجدران القديمة ، تارة بصورة منتظمة ، وطورا بصورة غير منتظمة _ كما كان استلزم تشييد بعض الجدران والقبب البحديدة _ بعضها مستند على اساسات قديمة ، و بعضها مشيد على اسس جديدة _ فتشابك «القديم» و «النحديث» في البناية تشابكا عجيبا ، فتباعد المجموع عن هياته الاصلية تباعدا كبيرا .

فقد تبين خلال اعمال الصيانة التي قامت بها دائرة الآثار القديمة ، ان المباني الموجودة كانت محصول . ثلاثة ادوار اساسية ، تفصل بين الاول والاخير منها مدة لا تقل عن سعة قرون :

- (آ) الايوان وغرف وقاعات القصر الاصلية ٠
- (ب) البرج المستحكم الذي شد ـ على ما يظهر ـ بعد شيوع استعمال المدافع ، والاّلات النارية ·
- (ج) المخازن والغرف والقب التي اضفت الى يقايا القصر في العهد العثماني، بعد التنظيمات العسكرية.

فقد هدمت دائرة الآثار جميع الاقسام المستحدثة في الدور الاخير ، غير انها حافظت على البرج المستحكم ، لانها تأكدت من ان بنايته قديمة ايضاء ولو كانت احدث من بناية القصر ، كما لاحظت انه مشيد بصورة مستقلة عن القصر ، دون ان يغير من تقسيماته واجزائه الاصلية شيئها .

ان رفع الحدران المستحدثة ، وتتبع اساسات الجدران المتهدمة ، اظهرا بكل وضوح ، ان القسم الامامي من الايوان كان ينتهي ببايين جانبيين ، وان هذين البايين كانا يتصلان برواق مزخرف طويل ، يدور حول الصحن ، وينتهي بالحجرة المزخرفة القائمة الى الآن ، والتي كانت تظهر كسرداب مظلم قبلا ،

وخلال ترميم جدران هذه الحجرة المزخرفة ورفع الرقع المستحدثة فيها ، ظهر في الجهة الشطية منها بقايا فتحة قديمة ، لم يعرف في بادى الامر فيما اذا كانت متصلة بجدار

(Y)

حديث متين ، يحمل احدى القبب الكبيرة العائدة الى المباني العسكرية المستحدثة التي كانت لا تزال تحت استعمال الجيش فعلا .

نقد استحصلت الدائرة موافقة وزارة الدفاع على هدم القبة مع الجرران التي تسندها ، بالرغم من متانتها ، واستفادة الجيش منها • وبعد الهدم ، تبين لها بان الفتحة المذكورة كانت باباً ، وإن الباب المذكور كان مدخل القصر ، من جهة الشط • فالداخل الى القصر من هذا الباب ، كان يجد نفسه امام «ما بين» مزخرف ، فكان يستطيع ان ينتقل من هذا المابين الى القاعات الخلفية ، او الى الرواق المحيط بالصحن ، كما كان يستطيع ان يصل الى الايوان نفسه ، تحت ظلال هذا الرواق •

ان اللوحة (٤٦) تبين مخطط بقايا القصر قبل تجريدها من المباني المستحدثة ، واللوحة (٤٧) تبين مخطط البقايا بعد هدم ورفع المباني المستحدثة .

. ,..... (K)

تقسيمات القصر

١ – الايوال

ان ابرز واهم اقسام القصر ، هو «الايوان» ، وهو بمثابة «قاعة كبيرة» مفتوحة منجهتها الامامية فتحة تامة • يبلغ عرض هذا الايوان نحو خمسة امتار ، وطوله ثمانية المتار ونصف ، واما سقفه البيضي ، فير تفع عن الارض اكثر من تسعة امتار (لوحة ا و ۲ و ۳) •

والقسم الاعلى من جدران هـذا الايوان مستور بزخارف بديعـة ، حتى اعلى السقف • غير ان القسم المزخرف من الجدران يبرز عن اسفلها على شكل افريز جميل ، يبدأ من علو ثلاثة امتار ونصف •

كما ان القسم الامامي من جداري الايوان يرجع البي الوراء، نحو اربعين ستمترا على طول متر واحد، وهذا القسم المتراجع يصعد على طول السقف، فيكون

(٩)

امام الايوان نطاقا منخفضا ، مزخرفا بزخارف خاصة ، يزيد في جمال المجموع زيادة بارزة ·

والزخرفة التي تستر هذا النطاق الامامي ، تنزل الى ما تحت مستوى الافريز الذي ذكرناه آنفا ، حتى تتصل بطاتين صغيرين ، يعلوان بابين جانبيين ، يكونان بمثابة قاعدتين الى هذا النطاق المزخرف .

۲ — الصحنالرواق


ان فتحة هذا الايوان البديع تتصل بصحن مستطيل قليلا ، (طوله ٥ / ٢ وعرضه ٢٠ امتار) • كان هذا الصحن محاطا برواق ذي طابقين ، وكان تنفتح وراء طوق هذا الرواق ابواب الغرف ، من ارضية وفوقانية • غير ان في بعض الجهات ، يتحد الطابقان لتكوين قاعات مرتفعة ، مثل الايوان (انظروا المقاطع في الاشكال ٢ مرتفعة ، مثل الايوان (انظروا المقاطع في الاشكال ٢ مو و ٤ المدرجة في الصفحات ١٠ ، ١١ ، ١١ ، ١١) •

ان اكثر الاقسام القائمة الآن تقع في الجهة الجنوبية من القصر وتعدود الى الضلع الجنسوبي من الصحن ، واما البعض منها فتقع في الجهة الشرقية منه •




(شكل ٢) _ مخطط ومقطع الاقسام القائمة في الحبهـة الشرقية تقابل الغرفة (ب ١) والايوان (أ) والغرفتين (ب ٢ و٣) والقاعة (ق ٦) من المخطط المدرج في الصفحة ٤

(11)



(شكل ٣) _ مخطط ومقطع قسم من الجبهة الجنوبية

تقابل الغرف (ل ١ ــ ٤) والقاعتين (ق ٣ ، ٤) من المخطط المدرج في الصفحة ٤ (17)



(شكلُ ٤) مخطط ومقطع الاقسام القائمة في الزاوية الغربية الجنوبية

تقابل المابين (م) والقاعتين (ق ١ و٢) من المخطط العام المدرجفي الصفحة ٤ (17)

٣ - الضلع الجنوبي

يتا لف القسم الجنوبي من سبع غرف صغيرة (عرضها ٢٥٣٧ طولها ٨٠٥٠) (ل١-٧ في المخطط المدرج في الصفحة ٤) وكان يعلو كل واحدة من هذه الغرف غرفة فوقانية ، جدران وسقوف الاربعة منها لا تزال قائمة الى الآن .

واما الرواق الذي كان يتقدم ابواب هذه الغرف ، فكان يستند على ثمانية اعمدة ، يبلغ نخن كل واحدة منها (٥ ار١) مترا ، والفاصلة بين كل اثنين منها مترين ، والبعد بينها وبين جدار الغرف الامامي في الطابق الارضي (١٠١٠) مترا ،

ان سلسلة هــذه الغرف السبع ، تنتهي في طرفيها بمجــازين جانبيين (عرض كل منهمــا ٧٠ر١ ، طوله وارتفاعه ٨٦ر٤ امتار) .

وهذان المجازان يتصلان بدهليز طويل ومرتفع ، يمتد خلف سلسلة الغرف ، متوازيا ومتناظرا للرواق الذي امامها (عرض الدهليز ٢٨ر١ ، طوله ٢٩ر٢٠ ، ارتفاعه ٢٠ر٩ امتار) .

..... (١٤)

ويقوم خلف هذا الدهليز الطويل اربع قاعات كلها مرتفعات :

ابعاد الأولى من جهة الشرق (ق٥ في المخطط المدرج في الصفحه ٤) ٥٨ر٨ × ٢٠٠٤ وابعاد الشائية (ق٤) ٨٥ر٦ × ١٦٠٥ والثالثة (ق٣) ٨٥ر٦ × ١٦٠٥ والرابعة (ق٥) ، ١٤٠٥ × ١٠٤٠ امتار ٠ واما ارتفاع جميعها فيناهز السعة امتار ٠

وعدا ذلك كله ، فان المجاز الجانبي الذي يقع في الحهة الغربية من هذه الغرف ، يتصل بدهليز مزخرف ، ذي ثلاثة اضلاع ، يحيط بحجرة مزخرفة ، من جهاتها الثلاث (م في المخطط المدرج في الصفحة ٤) • ولهذا الدهليز خمسة ابواب :-

الاول ، في الزاوية الشرقية الجنوبية ، يتجل بالمجاز الجانبي الغربي المبحوث عنه آنفا .

الثاني، في الجهة الجنوبية، ينفتح على قاعة ملاصقة بالقاعة الغربية من سلسلة القاعات التي ذكرناها آنفا (ق ا ــ ابعادها ٢٠ر٤ × ٢٠ر٥) .

(1.0)

الثالث ، من الجهة الغربية ، ينفتح على الخارج ، ويكون مدخل القصر من جهة الشط · ويقابل مشكاة الحجرة المزخرفة تماما ·

الرابع ، في الجهـة الشمـالية ، يوصل الى قاعة كبيرة ، لم يبق منها شيء غير الاساسات .

والخامس ، في الزاوية الشمالية الشرقية ، يفضي الى الرواق فالصحن ·

يظهر من ذلك ، ان هذا الدهليز وهذه الحجرة بمثابة «ما بين» يوصل بين مدخل القصر الشطاني وبين اهم اقسامه المختلفة •

٤ س الصلع الغربي

اما الاقسام القائمة في الضلع الغربي فهي (راجعوا المخطط المدرج في الصفحة ٤) :ــ

اولا ــ الايوان (ا^ئ) الذي يقع في سـط الضلع ، بطبيعة الحال .

ثانيا _ غرفتين صغيرتين (ب١ ، وب٢) في طرفي هذا الايوان (عرض كل منهما ٢٠٣٥ م) ٠

.....(17)

ثالثاً _ غــرفة صغيرة (ب٣) ، في شـــال الغــرفة المذكورة آنفا (عرضها كذلك ٣٥ر٢ م) .

رابعا _ قاعة مرتفعة (ق٦) في شمال الغرفة الاخيرة (طولها ٤٠٢٠ م، عرضها ٤٠٠٠ في نصفها الاول و ٨٠ر٣ في نصفها الثاني) ٠

وتعلو الغرفتين الواقعتين في شمال الايوان غرفتان فوقانيتان · غير ان الغرفة التي كانت تعلو الغرفة الجنوبية ، منهدمة تماما ·

ان الغرفتين الكائنتين في طرفي الايوان (ب ا وب ٢) متازان عن سائر الغرف ، اولا بوجود شاك فوق بابهما ، وثانيا بوجود آثار بعض الاقواس والطوق في جدرانهما ، ان هذه الا آثار تدل دلالة واضحة ، على ان هاتين الغرفتين كانتا محل درجين موصلين الى الطابق الثاني ،

واما القسم الجنوبي من هذا الضلع، فلم يبق منه شيء سوى الجدار الداخلي • مع هذا ، لا مجال للشك في ان هذا القسم كان منيا ، اما بصورة متناظرة مع القسم الشمالي القائم من هذا الضلع ، واما بصورة متناظرة مع القسم الغربي القائم من الضلع الجنوبي •

(IY)

اننا نميل الى ترجيح الاحتمال الثاني • وذلك لانه لا يوجد في الجدار القائم آثار باب متناظر مع باب القاعة الكائنة في منتهى الضلع الغربي (ق٣) • غير انه يوجد عقد مشكاة نم متناظر ومشابه لعقد المشكاة الموجود في منتهى الضلع الجنوبي (م) •

وعلى هذا الفرض يمكننا ان نقول انه كان في القصر مدخلان ، يقع احدهما في جهة الشط ، ويفضي الى الحديقة الثاني في جهة الشرق ، ويفضي الى الحديقة الداخلية ، وربما الى حوش الحرم .

ان قيام بناية وزارة الدفاع الحالية في هذه الجهة ، لم يترك امام دائرة الآثار مجالا للتنقيب فيها ، بقصد اظهار الحقيقة في الحالة الحاضرة ، غير ان آثار الاسس البارزة بالقرب من بناية الوزارة المذكورة ، تزيد في احتمال صحة هذه الفرضة ،

٥ ب الضلع الشمالي

اما الاقسام القائمة في الضلع الشمالي فعبارة عن غرفة صغيرة (٩٠) شبيهة بالغرف السبع القائمة في الضلع الجنوبي (عرضها ٣٦٨٢ ، طولها ٨٠٣٠ م) • وجدران غرفة ثانية مثلها تماما (ل ٨) •

وهناك بقايا جدران واساسات ، تدل كلها على ان هذا الضلع كان منقسما الى سلسلة غرف ارضية وفوقانية ، كالغرف القائمة في الضلع الجنوبي ، باستثناء المجازين الموجودين في ذلك الضلع · كما ان ابواب هذه الغرف ايضا كانت تنفتح على رواق طويل ، يستند على ثمانية دعامات ·

٦ - الضلع الغربي

واما الضلع الغربي ، فالقسم القائم منه عبارة عن دهليز المابين ، الذي يقع في ملتقى هذا الضلع مع الضلع الجنوبي .

غير ان الحفريات التي جرت في هذه الجهة اظهرت السات قاعة كبيرة ، مع اساسات بعض الغرف • وهـذه القاعة الكبيرة كانت تقع في الجهة المقابلة للايوان ، وتصل بدهليز المايين • وكان طولها يناهز الـ ١٢٥٨٠ ، وعرضها الـ ٥٠ (٤ امتار •

ونستطيع ان نقول انها كانت تحمل طاقا ضخما ، نظرا الى ثخن اساساتها ، (عرض الاساس الشرقي ٧٧٢ ، وعرض الاساس الغربي ١٠١٠ م) غير اننا لا نسطيع ان نجزم في عدد واشكال منافذها ومداخلها ، نظرا لفقدان معالمها .

الاقسام الاخرى

يجب ان يلاحظ ان جميع الاقسام التي ذكر ناها آنفا من قائمة ومنهدمة ـ تحتمع حول صحن واحد • فيمكننا ان نقول ، انها تعود الى حوش واحد • وبما ان حتى البيوت الاعتيادية تنائف من حوشين على الافل ، لا مجال للشك في ان القصر كان مو لفا من عدة احواش • وان المجموع الذي وصفناه آنفا ، لم يكن الا من بقايا حوش واحد من تلك الاحواش العديدة • فكان يتصل باقسام اخرى ، تجتمع حول احواش مستقلة عن هذا الحوش ، بطبيعة الحال •

فيجدر بنا ان نتساءل : في اية جهة كانت تلك الاقسام ؟

ليس لدينا الآن من الدلائل ما يخولنا حق الجزم في هذا الباب • غير ان الدلائل الموجودة تكفي لحملنا على الظن _ ظنا قويا _ بان الاقسام الاخرى من القصر كانت تمتد نحو الغرب من جهة ونحو الشمال من جهة اخرى • وكانت تتصل مع القسم الذي وصفناه آنفا ، في زاويته الغربية من جهة ، وفي زاويته الغربية الشمالية من جهة ، وفي زاويته الغربية الشمالية من جهة اخرى •

وذلك للسبين التاليين:

اولا ـ يشاهد في الجهة الشرفية الجنوبية من القصر ، آثار جدار طويل ومجار مهمة ، مما يدل على انه كان يقوم هناك بعض المباني التي ضاعت معالمها تحت اسس وزارة الدفاع الحالية ،

ثانيا _ يشاهد في الشط ، وقت القيظ ، في محاذاة مدخل القصر الذي بحثنا عنه ، انقاض مسناة قديمة ، تبعد عن المسناة الحالية نحو متر ونصف متر ، كما تبعد عن مدخل القصر نحو خمسين مترا .

وزد على ذلك ، يشاهد على بعد مائة متر من هـذه الانقاض بقايا اخرى من المسناة القديمة ، بعض اقسامها

(17)

قائمة في محلها ، مع فتحة منتظمة ، تدل على انها كانت محل النزول الى الشط والصعود منه (انظروا الى اللوحتين ٤١ و٤٢) .

ان وجود هذه المسناة مع هذا المدخل ، على بعد يتجاوز المائة متر من المدخل التحالي ، لا يترك مجالا للمثك في ان تلك الجهة ايضا لم تكن خالية من المباني ، وان كانت معالمها قد انطمست تحت اسس المباني المتفرقة المشدة هناك بقصد خدمة حاجات الجمش المتنوعة .

مواد البناء وطرزالبناء

ان جميع اقسام البناء مشيدة بالآجر (الطابوق) • حتى ان الطوق والسقوف ايضا معقودة بها •

وهذه العقادات مشيدة على احدى الشكلين التاليين بوجه عام (لاحظوا المقاطع ٣، ٤، ٥ في الصفحات ٩، ١٠ في السفحات ٩، ١٠ أ : - (١١) :-

(ائ) الشكل المعروف بين البنائين باسم «الدور» ، والذي يشبه مقطع نصف البيضة · (47)

(ب) الشكل المعروف بين البنائين باسم «المدني» ، والذي يشبه مقطع سلة مسطحة القعر ، مقوسة الجانبين و ان سقف الايوان وسقوف المجازات كلها من النوع الاول و واما سقوف الغرف والقاعات ، فجميعها من النوع الشاني و

ان اكبر الطوق المعقودة على الشكل الاول ، يشاهد في الايوان ، اذ ان هذا الطاق معقود على جدارين ، يعد احدهما عن الآخر نحو خمسة امتار .

واما اكبر السقوف المعقودة على الشكل الشاني ، في القاعة المرقمة (ق٤) • اذ ان سقف هذه القاعة ، يعلو فوق جدارين ، يبعد احدهما عن الآخر ، نحو ١٦ر٥ امتار • واما عقود الابواب ، فانها تجمع الشكلين بوجه عام • اذ ان كل باب يتألف من طاقين : الخارجي منهما على شكل «الدور» والداخلي منهما على شكل «المدني» •

(77)


واما عقادات الرواق ، فلا ثك في انها ايضا كانت تجمع الشكلين : اذ كان يوجد امام كل باب قبة مقعرة ، وكان يمتد بين كل قبتين متواليتين سقف مسطح منخفض وكان تتصل هذه القبب والسقوف ، بطوق الابواب وجدران الرواق ، بواسطة سلسلة من المقر نصات •

الزخارف

ان الزخارف التي كانت ولا تزال تزين جدران وسقوف بعض اقسام البناء ايضا مصنوعة من الآجر ·


والدقة والكثرة التي تمتاز بها هذه الزخارف حملت بعض العلماء على الاعتقاد بانها مصنوعة من الجص والستوك ، ومصبوبة بواسطة قوالب خاصة • غير ان التدقيقات الواقعة لم تترك مجالا للشك في ان هذه الزخارف كلها من الآجر بدون استثناء •

ان جميع تلك السقوف والسطوح والمقرنصات المزخرفة ، تتكون من تلاصق قطع من الا جر ، مختلفة الاشكال والحجوم ، كل واحدة منها محفورة ومنقوشة



(شكل ٥) ـ نماذج من قطع الآحر الزخرفي التي ظهرت من بين الانقاض

(70)



(شكل ٦) ــ نماذج من قطع الآجر الزخرفي التي ظهرت من بين الانقاض

.....)



(شكل ٧) ــ نماذج من قطع الآحجر الزخرفي التي ظهرت من بين الانقاض

بنقوش خاصة · ان الصور المدرجة في الصحائف ٢٤ و٢٥ و ٢٦ تجمع بعض النساذج من قطع الآجسر المزخرف التي ظهرت من بين الانقاض ، وتكفي لاعطاء فكرة عامة عن كيفية تكوين الزخارف بواسطة مثل هذه القطع ·

ان الاشكال التي تتكون من تلاسق هذه القطع ، هندسة بوجه عام • واما النقوش المحفورة على كل قطعة منها ، فهي زهرية على الاكثر • فاشكال الزخارف الموجودة يمكن ان تتلخص بكلمة وجيزة : زخارف هندسة ، كل جزء من اجزائها ايضا مزخرف بنقوش ، تارة هندسة وطورا زهرية • (لاحظوا بوجه خاص ، تارة هندسة وطورا زهرية • (لاحظوا بوجه خاص ، الالواح ، ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۵ ، ۱۵ ، و ۲۰) •

ان معظم قطع هذا الآجر الزخرفي مسطحة · غير انهـا تلتحم بعضها مع بعض بواسطة قطع رقيقة ، تقع زخرفتها على ثخنها لا سطحها العريض ·

وكثيرا ما تبرز حافات هذه القطع الرقيقة عن سطوح
 القطع التي تقع بينها ، مما يجعل الزخارف كثيرة

النتوء، كانها محفورة في الخشب الى اعماق مختلفة ، (لاحظوا بوجه خاص الالواح ١٣ و٨ و٣) .

وتكون هذه القطع في بعض الجهات منحنية السطوح، تقع نقوشها على سطوحها المقعرة • فتتكون بتلاصقها وتراصفها مقرنصات وقب مزخرفة ، في غاية البداعة والاتقان • ان اجمل المقرنصات تحتمع في المابين المقابل للمدخل (لاحظوا الالواح ١١ و١٢) وزاوية الرواق المتصلة بالايوان (لوحة ٢٤) واما اجمل القب فتشاهد في زوايا الرواق (لوحة ٢٣ و ٢٥) •

ان التنوع الذي يشاهد في طراز زخرفة الآجر في هذا القصر يبلغ الى درجة محيرة جدا: فمن تزيينات هندسة بحته (لوحة الى تزيينات زهرية بحته (لوحة ١٧) الى تزيينات زهرية بحته النوعين من الاشكال التزيينية (لوحة ١١) • ومن تزيينات تحاكي الطنافس المنسوجة (لوحة ١١) • الى مقر نصات تشابه الاحجار المنحوتة (لوحة ١١) و نقوش تماثل الاخشاب المنقورة (لوحة ١١) تنوع الزخارف من ناحية الى المنقورة (لوحة ١١) تنوع الزخارف من ناحية الى

(P7)

ناحية ، وحتى في الناحية الواحدة ، من بقعة الى بقعة ، بصورة عجيبة •

والدقة المبذولة في هنيه الزخارف _ علاوة على تنوعها _ تكسب هذا القصر ، مكانة فنية خاصة ، باعتبار زخرفة المناء ٠

توجد في اقطار العالم المختلفة ، قصور كثيرة ، عربية وغير عربية ، مزدانة بزخارف بديعة ، مصنوعة من الحجير او الخشب ، مكونة من الحبيين او الزلاج (الكاشاني) • غير انه لا يوجد قصر او معبد بلغت فيه «الزخرفة بواسطة الآجر» الى هذا الحد من «التنوع في الفروع مع البداعة في المجموع » •

ان الزخارف الباقية على طاق الايوان الشمالي من المستنصرية ، (الذي كان فرنا للكعك الى وقت قريب) تضاهي زخارف هذا القصر ، من حيث الاتقان في زخرفة الاسجر • غير انها تبقى بعيدة عنه من حيث التنوع والابداع في هذه الرخرفة •

فيمكننا ان نقول: أن ما تبقى من الفصر العباسي في بغداد، يمتاز بهذا الاعتبار عن جميع المباني المعلومة، في العراق وفي خارج العراق: فانها تعد من اهم المباني الاثرية • لانها تمثل «الدرجة القصوى» التي وصل اليها فن البناء في «زخرفة الآجر» •

عهد بناء القصر

الى اي عهد يرجع تاريخ بناء هذا القصر المهم ؟ ليس لدينا ــ مع الاسف ــ معلومان اكيدة عن هــذه القضة .

لان كتب التاريخ المعلومة ، لم توضح مواقع القصور وتقسيماتها بالضبط اللازم · كما انه لا يوجد في القصر كتابة واحدة تدل على تاريخ بنائه ، او على واقعة من الوقائع التي حدثت فيه · ولم يظهر بين انقاضه ايضا ، شيئا مكتوبا ، سوى قطعة آجر مكبورة ، كتب عليها _ بين زخارف زهرية _ (ذلك في) ان قسم التاريخ من هذه

الكتابة مفقود ، كما ان شكل الزخرفة التي عليها تدل على انها متأخرة عن البناء ، فلا سبيل لمعرفة تاريخ البناء ، سوى الاستدلال من الموقع ومن طراز الزخرفة والناء ،

لقد اصطلح الناس على تسمية القصر ، باسم «قصر الما مون» غير انه لا مجال للشك في انه متأخر عن عهد الما مون كثيرا • لان الاشكال الزخرفية المعلومة في عهد الما مون ، وفي العهود التي تليه ، بعيدة جدا عن زخارف هذا القصر • فان قصور الخلفاء في سامراء كانت مزينة بزخارف جبسية ، مع انها كانت مبنية بالا جر • فلا ثك في ان القصر الموجود في القلعة احدث من قصور سامراء باجمعها •

كما انه لا مجال للشك في ان انواع الزخرفة المشهودة هناك مما لا يمكن ان تتكون عن طريقة زخرفة الا مباشرة • بل انها من الاشكال التزيينية التي تولدت من استعمال مواد زخرفية اخرى ـ كالاحجاد والاخشاب ـ والتي انتقلت منها الي الا جر ، بعد تكاملها •

..... (47)

وبهذا الاعتبار ، يسوغ لنا ان نجزم بان بناء القصر يعود الى اواخر العهد العباسي ، لا اوائله · وانه لا يتقدم على تاريخ بناء المستنصرية بكثير من عقود السنين ·

ولا يستبعد ان يكون ـ والحالة هذه ـ من المباني التي شدت في عهد الخليفة الناصر لدين الله ·

فهرست الاُ لواح

. الخارجة عن المتن

الايواد

1	لوحة —
منظر عام للايوان	1
منظر جانبي	۲
منظر القسم الامامي	٣
منظر الزاوية الخلفية	٤
تفاصيل الزخارف في اسفل النطاق	٥
تفاصيل الزخارف في اعلى النطاق	7
تفاصيل الزخارف في الطاق	٧
تفاصيل الزخارف فى زاوية الطاق	٨
تفاصيل الزخارف في قلب الطاق	4

المدخل والمابين

			مداخل ال		
للمدخا	المقا بل	السقف	مقر نصات	•	١
		الزاوية	مقر نصات	1	۲

لوحة

١٣ زخارف السقف

١٤ سقف المجاز

١٥ زخارف فوق باب المجاز الجانبي

١٦ زخارف الباب الجانبي

١٧ زخارف فوق طاق المجاز

١٨ زخارف فوق طاق المابين

١٩ زخارف المشكاة

٢٠ زخارف سقف المجاز الجانبي

الرواق

بقايا زخارف ، على جدار الرواق وما تبقى من سقفه :

٢١ في الزاوية الشرقية الشمالية

٢٢ في الزاوية الشرقية الجنوبية

٢٣ فيُّ الزاوية الجنوبية الغربية

٢٤ في الزاوية المتصلة بالايوان

٢٥ على بقايا السقف

٢٦ على بقايا السقف!

٢٧ على بقايا السقف

٢٨ على بقايا السقف

٢٩ تفاصيل بعض الزخارف

٣٠ تفاصيل بعض الزخارف

لوحة تفاصيل بعض الزخارف ٣١ ٣٢ تفاصيل بعض الزخارف ٣٣ تفاصل بعض الزخارف مناظر عامة ٣٤ منظر عام ، ما خوذ سنة ١٩٢٣ مناظر ما خوذة قبل هدم الاقسام المستحدثة : ٣٥ الجبهة الشرقية ٣٦ الجبهة الجنوبية ٣٧. الزاوية الشرقية الجنوبية مناظر ما خوذة بعد رفع المباني المستحدثة : ٣٨ الحبهة الشرقية مناظر ما خوذة بعد اعمال التقوية والصيانة : ٣٩ الحبهة الشرقية الزاوية الشرقية الجنوبية ٤٣ الرواق الشرقي ن ٤٤ الحبهة الجنوبية ه ٤ الزاوية الجنوبية الغربية

مناظر المسناة

لوحة 13 بقايا المسناة القديمة 21 بقايا المسناة القديمة 21 بقايا المسناة القديمة

المخططات

دغطط بقایا القصر ، قبل رفع المبانی المستحدثة
 دغطط بقایا القصر ، بعد رفع المبانی المستحدثة


فهرست الاشكال

المطبوعة مع المتن

شكل ١ صفحة ٤ مخطط القصر ، كما هو الان شكل ٢ صفحة ٩ مقطع ومخطط الضلع الشرقي شكل ٣ صفحة ١٠ مقطع ومخطط قسم من الضلع الجنوبي شكل ٤ صفحة ١١ مقطع ومخطط الزاوية الجنوبية الغربية شكل ٥ صفحة ٢٤ نماذج من قطع الآجر المزخرفالتي ظهرت من بن الانقاض


> شکل ۲ صفحة ۲۵ نماذج اخری شکل ۷ صفحة ۲۲ نماذج اخری

ملحوظة ــ ان دائرة الآثار استمرت على اعمـــال الحفر والتقوية بعد اخذ هذه المنخططات والصور ايضا · فقد الطهرت الاساسات العائدة الى الضلع الغربي ، كما انها بر ّزت الدعائم التي كانت تحمل الاروقة ·




منظر عام الليوان Vue générale de l'Iwan. General view of the Iwan.

II .




منظر جائي Vue latérale. Lateral view.




منظر القسم الامامي Vue de la partle antérieure. View of the anterlor part.

IV £




منظر الزاوية الحلفية Vue de l'angle postérieur. View of the posterior angle.

V




تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.

VI ·



تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.

VII




تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments,

VIII




تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.

IX




تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.




مداخل الاين Les entrées du Mabein. The doorways of the Mabein.

مقر فيمات السفف Les stalactites du plafoud. — The stalactites of the celling.




راويه من الفر ممات Un coin à stalactites. — A stalactitic angle.



زيارف السقف Les ornements du plafond. — The ornaments of the celling.

Le plafond du couloir. - The ceiling of the corridor.

XV



Ornements au-dessus de la porte du couloir.
Ornaments above the corridor gate.


Š

زخارف البادي Ornements au-dessus de la porte latérale. Ornaments above the side gate.

XVII



زخارف فوق طاق المجاز Ornements au-dessus de l'arcade du couloir. Ornaments above the corridor archway.




زخارف نوق الطاق Omements au dessus de l'arcade. Ornaments above the archway.




زخارف المشارة المنيرة Les omements de la petite niche. The ornaments of the small niche.

XX Y.




زخارف سقف الحجاز الجانبي Ornements de la voûte de couloir latéral. Ornaments of the arch of the lateral couloir.

X



قايا زخارف على جدران الرواق (في الزاوية المررية المالية) Restes d'ornements sur les murs de la galerie (à l'angle Nord-Est). Remains of ornaments on the walls of the gallery (north-eastern angle).




Remains of ornaments on the walls of the gallery (south-eastern angle). غايا زخارف على جدران الرواق (في الزاوية الشرقية الجنوبية) Restes d'ornements sur les murs de la galerie (à l'angle Sud-Est).

XXIII




قايا زخارف على جدران الرواق (في الزاوية الجنوية التربية المرية)
Restes d'ornements sur les murs de la galerle (à l'angle Sud-Ouest).
Remains of ornaments on the walls of the gallery (south-western angle).

XXIV



بقايا زخارف على جدران الرواق وسقفه (في الزاوية النصلة بالابوان)
Restes d'ornements sur les murs et le plafond de la galerie
(à côté de l'Iwan).
Remains of ornaments on the walls and the ceiling of the gallery
(at the side of the Iwan).



من بقايا ستند الرواق Restes du plaiond de la galerie. Remains of the gallery roof.


من غايا سقف الرواق Restes du plafond de la galetje. Remains of the gallery roof.

XXVII



من بقايا ستف الرواق Restes du plafond de la galerie. Remains of the gallery roof.

XXVIII




من بقايا سقف الرواق Restes du plafond de la galerie. Remains of the gallery roof.

XXIX



تناصيل زخارف الرواق Détails des ornements de la galerie. Setails of the ornaments of the gallery.



تمامیل زخارف الرواق Détails des ornements de la galerie Details of the ornaments of the gallery

IXXXI




تفاصيل زخارف الرواق Détails des ornements de la galerie. Details of the ornaments of the gallery.

TXXXII TYXXII




تفاصيل زخارف الرواق Détails des ornements de la galerie. Details of the ornaments of the gallery.

XXXIII



تفاصيل زخارف الرواق Détails d'ornements de la galerie. Details of the ornaments of the gallery.




المجالايوان (سنة ۱۹۲۲). Vue prise en 1923. General view of the Iwan (taken in 1923).



منظر مأمروذ قبل هدم الاقسام الستحدثة (الجُبهِة الشرقية) Vue prise avant la dégagement (façade de اتتجا). View taken before disengagement (eastern façade).

XXXVI




Vue prise avant le dégagement (façade du Sud). View taken before the disengagement (southern façade). منظر مأخوذ قبل هدم الاقسام الستحدثة (الجبهة الجنويية)

XXXVII




View taken before the disengagement (south-eastern angle). منظر مأخوذ قبل هدم الاقسام الستحدثه (الزاوية الشرقية الجنوبية) Vue prise avant le dégagement (l'angle Sud-Est).

XXXVIII



منظر مأخوذ بعد رفع البائن المستحدثة (الجبهة الشروبة) Vue prise après le dégagement (façade Est). View taken after the disengagement (enstern façade).


XXXXIX



منظر مأخرذ بعد أعمال التعرية والصيانة (الجبهة المرقية) Vue prise après le dégagement et la consolidation (façade Est). View taken after the disengagement and preservation (eastern façade).


View taken after the disengagement and preservation (south-eastern angle). منظر مأخوذ بمد أعمال التقوية والصيانة (الزاوية الشرقية الجنوبية) Vue prise après le dégagement et la consolidation (l'angle Sud-Est).

t v




بقايا المسئاة القدعة. Restes de l'ancien quai. Remains of the ancient quay.

XXXXII



بقايا المسناة القديمة. Restes de l'ancien quai. Remains of the ancient quay.


XXXXIII £ 4



منظر مأخوذ بعد أعمال التقوية والصيانة (الرواق الشرق)


Vue prise après le dégagement et la consolidation (la galerie de l'Est). View taken after the diseugagement and preservation (Eastern gallery).

XXXXIV




منظر مأخوذ بعد أعمال التقوية والصيانة (الجبهة الجنوية) Vue prise après le dégagement et la consolidation (façade du Sud). View taken after the disengagement and preservation (southern façade).


XXXXX



Vue prise après le dégagement et la consolidation (l'angle Sud-Ouest). View taken after the disengagement and preservation (south-western angle). منظر مأخوذ بعد أعمال التقوية والصيانة (الزاوية الجنوبية الغربية)



خطط تقايا القصر ، قبل رفع الباني المستحدة. Le pian des restes du Palais avant le dégagement. Plan of the Palace remains, before the disengagement.



خطط مايا القصر بمدرنم الباني الستحدثة Le plan des restes du Palais, après le dégagement. Plan of the Palace remains, after disengagement,

DIRECTORATE OF ANTIQUITIES

Remains of the

ABBASSID PALACE

in the

BAGHDAD CITADEL

With seven pictures and 47 plates.)

2657649

BAGHDAD PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, 1935